LUCIDO
Декоративный глянцевый лак

Декоративный глянцевый лак Lucido используется в качестве финишного покрытия в сочетании с покрытиями Barilievo, Elasticita, Sollievo. Придает поверхности изысканный глянцевый блеск. Обеспечивает покрытию водооталкивающую способность с отличной паропроницаемостью.

Эксплуатационные характеристики:

- Устойчив к мытью и истиранию
- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой
- Применяется в помещениях с повышенной влажностью

Технические свойства:

- Разбавитель: вода
- Не токсичный
- Не горючий
- Экологически чистый
- Водоотталкивающий
- Паропроницаемый

КОЛЕРОВКА

Колеровка: не колеруется

Перемешивание: допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров.

НАНЕСЕНИЕ

Область применения: для внутренних работ. Применяется для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризов и других архитектурных деталей интерьера.

Расход материалов:

1. Основание фактурный материал: Barilievo, Elasticita, Sollievo.	См. инструкции по нанесению
2. **Lucido,** используется в качестве финишного декоративного слоя для придания поверхности глянцевого блеска. Расход зависит от впитываемости фактурного покрытия.	0,1-0,2 л/м² в зависимости от желаемого рисунка фактурного покрытия. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.

Инструменты: валик, шпатель или кельма из нержавеющей стали, мини-кисть, синтетическая губка, варежка с губкой.
Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Способ нанесения:

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем, пленкой.
2. Предварительно нанесите фактурный материал Barilievo, Elasticita, Sollievo, создавая желаемый рисунок и фактуру (см. инструкции по нанесению указанных фактурных материалов). После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхностей. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.
3. Перед нанесением материал Lucido перемешайте. Материал готов к нанесению.

4. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала.
5. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносите Lucido мини-кистью или валиком в разных направления небольшими участками. Сразу, не давая материалу высохнуть, необходимо снять лишний материал с верхов круговыми движениями синтетической губкой или варежкой, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. Перед началом работ синтетическую губку или варежку необходимо смочить водой.
6. Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, нанесите материал Lucido шпателем или кельмой тонким слоем на сдир, снимая лишний материал с верхов и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.
   Для усиления декоративного эффекта рекомендуется наносить материал в 2 слоя.
7. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, специальные добавки, загуститель, вода

Степень блеска: глянцевый

Температура обработки:
Наносить при температуре от +5ºС до + 25 ºС

Высыхание: при температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности не более 65 %:
Декоративный глянцевый лак Lucido:
сухой на ощупь через 2 час,
полное высыхание через 24 часа,
влажная уборка не ранее, чем через 28 дней.
Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение: 2 года с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5 ºС до +35 ºС

Упаковка: пластиковые ведра 1л; 2,5л .
Утилизация отходов: Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

ВНИМАНИЕ!
Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия вследствие несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня квалификации мастеров, а так же за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.